


A3.4



A3.3



A3.2




A3.1

UNIDADE 3. ESTADO ACTUAL



R3.1




R3.2



R3.3

UNIDADE 3. ESTADO PROPOSTA


SR.1



PLANTA BAIXA


UNIDADE 1. ESTADO PROPOSTA

C cocina
E estancia
A aseo



PLANTA BAIXA
UNIDADE 1. ESTADO ACTUAL


C cocina
E estancia
A aseo




R3.4




SR.1



SR.2



SR.3



Proxecto Estudio de Detalle para a mellora de accesibilidade e as condicións xerais das edificacións no grupo de vivendas de Diego Xelmírez.
Santa Marta de Arriba. Santiago de Compostela
Plano Comparativa Estado Actual e Proposta. Unidade 1
Promotor Grupo de Vivendas de Diego Xelmírez
Data Abril de 2020