






EMPLAZAMIENTO E:1/2500



CONCELLO DE  
SANTIAGO

Diego Bra Carro  
Arquitecto Técnico

ESYS San Lázaro - Situación  
Proyecto de aplicación de medidas correctoras para el Estadio Municipal de San  
Lázaro según Estudio Integral de patologías. Fases I y II.  
Santiago de Compostela. A Coruña



SS-00